

**Společenství pro
dům č.p. 85 - 91**

**pan Jaromír Topolský
Stavařov 85 - 91
530 02 Pardubice**

*Pardubice
29. listopadu 2013*

Záznam kontroly požární ochrany

Dne 27.11.2013 provedl Ing. Miroslav Váša - osoba odborně způsobilá v oboru PO - ve Vašem bytovém domě kontrolu zaměřenou na dodržování předpisů o požární ochraně.

Kontrolou byly zjištěny následující závady:

Pro č.p. 85:

- 1) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky, atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel).

Pro č.p. 86:

- 1) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky, stoličky atd. pod (nebo nad) schodišťovými stupni atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel).

Pro č.p. 87:

- 1) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy skřínky, stolky atd. pod (nebo nad) schodišťovými stupni atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel).

Pro č.p. 88:

- 1) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy květiny, botníky, květinové stolky atd. pod (nebo nad) schodišťovými stupni, botníky a stoličky před rozvodnými skříněmi lektro atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel).

Pro č.p. 89:

- 1) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy květiny na schodišťových stupních, botníky a stoličky před rozvodnými skříněmi lektro atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek PO).

Pro č.p. 90:

- 1) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky pod (nebo nad) schodišťovými stupni, atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel).

Pro č.p. 91:

- 1) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky pod (nebo nad) schodišťovými stupni, atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel).

Uvedené závady odstraňte v termínu do 15.1.2014.

Další kontrola požární ochrany bude provedena v roce 2014.

S pozdravem

Ing. Miroslav Váša
poradce v oboru požární ochrany

**Společenství pro
dům č.p. 85 - 91**

**pan Jaromír Topolský
Stavařov 85 - 91
530 02 Pardubice**