

**STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
DRUŽBA PARDUBICE**
Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice
OR u Krajského soudu v HK oddíl Dr XXVI, vložka 47

Pan
Jaromír Topolský
Předseda samosprávy č.424
Stavařov 87
530 09 PARDUBICE

Váš dopis ze dne

Naše značka
100/ /11

Vyřizuje/linka
Votke/466 752 413

Pardubice
24. listopadu 2011

Záznam kontroly požární ochrany

Dne 23. listopadu 2011 provedl ing. Miroslav Váša, osoba odborně způsobilá v oboru PO, ve Vašem bytovém domě kontrolu zaměřenou na dodržování předpisů o požární ochraně.

Kontrolou byly zjištěny následující závady:

Pro č.p. 85:

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Společné prostory | - na požární poplachové směrnici jsou uvedena stará neplatná telefonní čísla. |
| 2) Schodišťový prostor | - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky, atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel). |

Pro č.p. 86:

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Společné prostory | - nejsou vyvěšeny požární poplachové směrnice. |
|----------------------|--|

- 2) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy květiny na schodišťových stupních, botníky, pod (nebo nad) schodišťovými stupni, botníky před rozvodnými skříněmi elektro atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci).

Pro č.p. 87:

- 1) Společné prostory - na požární poplachové směrnici jsou uvedena stará neplatná telefonní čísla.
- 2) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy květiny, botníky pod (nebo nad) schodišťovými stupni atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel).

Pro č.p. 88:

- 1) Společné prostory - na požární poplachové směrnici jsou uvedena stará neplatná telefonní čísla.
- 2) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy květiny, botníky pod (nebo nad) schodišťovými stupni, botníky a stoličky před rozvodnými skříněmi elektro atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel).

Pro č.p. 89:

- 1) Společné prostory - nejsou vyvěšené požární poplachové směrnice.
- 2) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy květiny na schodišťových stupních, botníky a stoličky před rozvodnými skříněmi elektro atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu

při zásahu jednotek PO).

Pro č.p. 90:

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Společné prostory | - na požární poplachové směrnici jsou uvedena stará neplatná telefonní čísla. |
| 2) Schodišťový prostor | - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky pod (nebo nad) schodišťovými stupni, atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci obyvatel). |

Pro č.p. 91:

- | | |
|----------------------|---|
| 1) Společné prostory | - na požární poplachové směrnici jsou uvedena stará neplatná telefonní čísla. |
|----------------------|---|

Uvedené závady zvyšují pravděpodobnost vzniku požáru, omezují případný zásah jednotek Hasičského záchranného sboru a znemožňují bezpečnou evakuaci obyvatel z Vašeho bytového objektu.

Žádám Vás tímto o urychlené odstranění zjištěných závad v termínu do 31.12.2011.

Další kontrola požární ochrany bude provedena v roce 2012.

S pozdravem

Ing. Miroslav Váňa
ředitel družstva